

Gloeipen, ontsteking.

Oplossing soms wel, soms niet ontsteken:


Check of de gloeipen wel vast zit in de kachel en de juiste afstand heeft tot het verbrandingspotje. U neemt het verbrandingspotje weg en haalt de vlamplaat (achterwand) uit de kachel.

Op de foto in de bijlage (gloeispiraal voorzijde.jpg) ziet u hoe de buis waar de gloeipen in vast zit wordt gepositioneerd in de kachel. De lange M5 bout wil wel eens los gaan. Dat zorgt voor soms wel, soms niet een ontsteking. De positie moet zo zijn dat de gloeipen een paar mm vrij van het verbrandingspotje ziet als je deze er in doet. De bout vast draaien en de vlamplaat cq achterwand weer terug plaatsen.

Oplossing helemaal niet ontsteken:

Vervang de gloeipen door de gegalvaniseerde plaat aan de achterzijde van de kachel te verwijderen.

U vindt de ontstekingspen door het rode siliconen snoer te volgen. Haal de 2 stekkers los (onthoud plus en min /blauw en bruin) en draai de 2 schroeven met een kruiskop schroevendraaier los. Trek de pen eruit en monteer de nieuwe. Sluit de draden weer aan. Achterwand terug plaatsen.



U kunt in het document “test uitgangen” een uitleg vinden hoe u de gloeipen kunt testen.